

АКТ ОСМОТРА и приема –передачи ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

КД 201102000480 от 15.05.03.11.2020 г.
Чайкин Сергей Александрович

Дата осмотра	Место осмотра Стоянка	Представитель ООО «Росбанк»	Время осмотра
12.05.22	г. Краснодар	г-н Коростелев Трехмилов, Д.В.	13:00

1. Осматриваемое транспортное средство:

Марка	<u>NISSAN</u>
Модель	<u>ALMERA</u>
Идентификационный VIN	<u>KMNSHHA56P610366</u>
Гос. регистрационный №	<u>P447KH 56</u>
Год выпуска	<u>2006</u>
Двигатель тип (бензиновый/дизельный)	<u>824 14 0645</u>
Рабочий объем двигателя	<u>1600</u>
Пробег (по одометру):	<u>нет данных</u>
Цвет (По ПТС/СТС)	<u>серый</u>
Тип кузова (По ПТС/СТС)	<u>седан</u>
Тип КПП	<u>механическая</u>
Марка/модель резины, наличие запасного колеса	<u>NOKIAN MAXXPRILLI TA 196/65R15</u>
Количество ключей от ТС	<u>—</u>
Количество брелоков от а/сигнализации	<u>без брелоков без дистанции</u>

2. При осмотре установлено/не установлено (нужное подчеркнуть):

соответствие номерных и регистрационных параметров транспортного средства записям в свидетельстве о регистрации или ПТС при наличии.

Комплектность автомобиля:

- ☐ АКБ REMOVA (наименование) ☐ а/магнитола REMOVA (наименование) ☐ а/сигнализация — (наименование)
☐ тягово-сцепное устройство ☐ коврики салона ☐ коврик багажника ☐ фары ксенон ☐ парк-контроль ☐ климат контроль ☐ кондиционер ☐
☐ фары противотуманные ☒ литые диски ☐ колесные колпаки ☐ газ. оборудование ☒ заводские эмблемы ☐ штатная антенна

№	Наименование поврежденного элемента	Описание повреждений
1	переднее левое стекло	трещины
2	Брава переднее крыло	коррозия
3	левое переднее крыло	коррозия
4	левая передняя дверь	повреждена окантовка.
5	Задний бампер	повреждена окантовка.
6	Брава задняя дверь	сильная деформация, коррозия

7	Проведение осмотра	деформация корпуса
8	Проведение осмотра	корпуса, повреждение

Представитель ООО «РОСБанк»

/Трофимова О.В.

Принял ИП Нагулов С.В.

Присутствующие лица

Иванов Иван Иванович

Сергей В. Н.

Акт осмотра транспортного средства прочитан и разъяснен каждому из участников осмотра. По содержанию акта осмотра замечаний нет. В процессе осмотра произведена фотосъемка. На осмотре присутствовали и акт подписали: